

## Umweltinspektionsbericht

Firma/ Betreiber Standort	Firma DMK Deutsches Milchkontor GmbH Betrieb Everswinkel Münsterstraße 31 48351 Everswinkel
Anlage	Anlage zur Behandlung oder Verarbeitung von Milch
Datum und Dauer der Inspektion vor Ort	30.10.2019 2 Stunden
Zuständige Überwachungsbehörde	Untere Immissionsschutzbehörde Bauamt - Kreis Warendorf
Weitere beteiligte Behörden	Amt für Umweltschutz Kreis Warendorf

### **A) Inspektionsumfang**

Angemeldete medienübergreifende Überwachung (*Regelüberwachung*)

### **B) Grundlage der Überwachung**

§ 52a Bundes-Immissionsschutzgesetz u.a.in Verbindung mit den Erlaubnissen, immissionsschutzrechtlichen Anzeigen und Genehmigungen vom

- 13.07.1982, Az.: 2010-GD 25/82-kur-av
- 23.09.1982, Az.: 2010-GD 25/82-kur-av
- 30.09.1983, Az.: 2010-GD 25/82-kur-av
- 11.11.1985, Az. : 80158/1999
- 29.05.1989, Az.: 2140-GD 3/89-kur-ue
- 13.01.1995, Az.: 54.1.14-II-1.2.2 Nr.2107
- 14.10.1997, Az.: 32.0/0212033
- 14.01.1999, Az.: 32-0/0212033.A198/99
- 29.06.1999, Az.: 32/0212033.G011/99Kie/Lem
- 05.10.1999, Az.: 32-0/0212033.A271/99
- 30.09.1999, Az.: 54.4-2.2-8.6.1-786/99 Gen.-Nr.-2416
- 20.04.2000, Az.: 32/0212033.G019/00 FW/Schü
- 31.10.2000, Az.: 32/0212033.G029/00 FW/Schü
- 31.12.2001, Az.: 0212033.A67-114/01/32.0/N
- 11.03.2004, Az.: 0212033.A762/04
- 20.04.2004, Az.: 0212033.A775/04
- 30.06.2004, Az.: 0212033.A812/04
- 07.04.2010, Az.: 63-QA-0212033-0004/2010-7
- 14.09.2011, Az.: 63-OD-0212033-0308/2011-D
- 01.08.2012, Az.: 63-QD-0212033-0280/2012-7
- 06.02.2013, Az.: 63.QD-0212033-0018/2013-7
- 02.01.2014, Az.: 63-QD-0212033-0691/2013-7
- 02.01.2014, Az.: 63-QD-0212033-0692/2013-7
- 13.08.2015, Az.: 63-40708/2015-6
- 05.12.2016, Az.: 63-41160/2016-6
- 24.05.2017, Az.: 63-40417/2017-6
- 05.06.2018, Az.: 63-40561/2018

### C) Inspektionsergebnis (Mängeldefinition siehe Anlage)

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>	
keine Mängel	nein
geringfügige Mängel	ja, 1. Fehlender Fachbetriebsnachweis über bereits durchgeführte Instandsetzungsarbeiten im Gebäude der Zentralkälteanlage.
Mängel behoben (innerhalb von 4 Monaten)	Der Mangel wurde kurzfristig behoben.
erhebliche Mängel	ja, 1. Undichtigkeiten der Fugen des Dieselabfüllplatzes an einigen Stellen.
Mängel behoben (innerhalb von 4 Monaten)	Der Mangel wurde kurzfristig behoben.
schwerwiegende Mängel	nein

### D) Veranlasste Maßnahmen

Maßnahmen der Behörde	Revisionsschreiben Kontrolle der Mängelbeseitigung
-----------------------	---

#### **Anlage Mängeldefinition**

##### **Geringfügige Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

##### **Erhebliche Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

##### **Schwerwiegende Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren. Die Folgeinspektion wird spätestens nach 6 Monaten durchgeführt.