

überwachungsbedürftige Verdunstungskühllanlagen

Stand: 04.02.2020

Nr.	Firma	Bezeichnung	4 BlmSchV	Intervall	Bauort	Straße	Nr.
1	Rathaus und Stadthalle Ahlen	Verdunstungskühlanlage	keine	3	Ahlen	Westenmauer	10
2	Winkelmann Group Gersteinstraße	Verdunstungskühlanlage Werk 2 - Rückkühlwerk 01109-2	keine	5	Ahlen	Gersteinstraße	17
3	Winkelmann Group Gersteinstraße	Verdunstungskühlanlage Werk 2 Hybride Kühlung 14409-1	keine	5	Ahlen	Gersteinstraße	17
4	Winkelmann Group GmbH & Co. KG	Verdunstungskühlanlage Werk 1 - Rückkühlwerk 1 14359-1	keine	5	Ahlen	Schmalbachstraße	2
5	Winkelmann Group GmbH & Co. KG	Verdunstungskühlanlage Werk 1 Rückkühlwerk 2 14359-2	keine	5	Ahlen	Schmalbachstraße	2
6	Brief Feinkost GmbH	Verdunstungskühlanlage 15555-KT W2	keine	5	Beckum	Lebensweg	1
7	Brief Feinkost GmbH	Verdunstungskühlanlage KT W1 20	keine	5	Beckum	Kerkbrede	3
8	Brief Feinkost GmbH	Verdunstungskühlanlage KT W1 34a	keine	5	Beckum	Kerkbrede	3
9	Pfeiffer GmbH & Co KG, Christian	Verdunstungskühlanlage 15130-82700004	keine	5	Beckum	Sudhoferweg	110
10	Klein GmbH & Co. KG	Verdunstungskühlanlage Evapco ATCM 252E-g 10856-15-763053-A	keine	5	Drensteinfurt	Schmiedestraße	3
11	DMK Deutsches Milchkontor GmbH Betrieb Everswinkel	Verdunstungskühlanlage Eindampfer Kühlurm 10721-300048149	keine	5	Everswinkel	Münsterstraße	31
12	DMK Deutsches Milchkontor GmbH Betrieb Everswinkel	Verdunstungskühlanlage Plus-Anlage Kondensator 1 10721-300010484	keine	5	Everswinkel	Münsterstraße	31
13	DMK Deutsches Milchkontor GmbH Betrieb Everswinkel	Verdunstungskühlanlage Plus-Anlage Kondensator 4 10721-300010487	keine	5	Everswinkel	Münsterstraße	31
14	DMK Deutsches Milchkontor GmbH Betrieb Everswinkel	Verdunstungskühlanlage Plus-Anlage Kondensator 5 10721-300010488	keine	5	Everswinkel	Münsterstraße	31
15	DMK Deutsches Milchkontor GmbH Betrieb Everswinkel	Verdunstungskühlanlage Plus-Kondensator 2 10721-300091658	keine	5	Everswinkel	Münsterstraße	31

16	DMK Deutsches Milchkontor GmbH Betrieb Everswinkel	Verdunstungskühlanlage Plus-Kondensator 3 10721-300010486	keine	5	Everswinkel	Münsterstraße	31
17	DMK Deutsches Milchkontor GmbH Betrieb Everswinkel	Verdunstungskühlanlage TK-Anlage Kondensator 3 10721-300008661	keine	5	Everswinkel	Münsterstraße	31
18	DMK Deutsches Milchkontor GmbH Betrieb Everswinkel	Verdunstungskühlanlage TK-Anlage Kondensator 4 10721-300008662	keine	5	Everswinkel	Münsterstraße	31
19	DMK Deutsches Milchkontor GmbH Betrieb Everswinkel	Verdunstungskühlanlage TK-Kondensator 1 10721-300008659	keine	5	Everswinkel	Münsterstraße	31
20	DMK Deutsches Milchkontor GmbH Betrieb Everswinkel	Verdunstungskühlanlage TK-Kondensator 2 10721-300008660	keine	5	Everswinkel	Münsterstraße	31
21	DMK Deutsches Milchkontor GmbH Betrieb Everswinkel	Verdunstungskühlanlage TK-Kondensator 5 10721-300008663	keine	5	Everswinkel	Münsterstraße	31
22	Haver & Boecker	Verdunstungskühlanlage H 37 Glühe 13785-01	keine	5	Oelde	Ennigerloher Straße	64
23	Haver & Boecker	Verdunstungskühlanlage H 89 Entfettung 137585-02	keine	5	Oelde	Ennigerloher Straße	64
24	Pott-Feldmann GmbH & Co. KG Pott's Brauerei GmbH	Verdunstungskühlanlage Kälteanlage 13776-0001	keine	5	Oelde	In der Geist	120
25	Vosko GmbH & Co. KG	Verdunstungskühlanlage Kondensator EVAPCO auf dem Absorber MKO003010 13152-16-788991-A und-B	keine	5	Ostbevern	Vosko-Allee	1
26	Vosko GmbH & Co. KG	Verdunstungskühlanlage Kondensator EVAPCO auf dem Absorber MKO003011 13152-16-788981-A und B	keine	5	Ostbevern	Vosko-Allee	1
27	Vosko GmbH & Co. KG	Verdunstungskühlanlage Kondensator EVAPCO Maschinenhaus I MKO003009 13152-17-816809	keine	5	Ostbevern	Vosko-Allee	1
28	Vosko GmbH & Co. KG	Verdunstungskühlanlage Kondensator EVAPCO Maschinenhaus II MKO003008 13152-16-788382-B	keine	5	Ostbevern	Vosko-Allee	1

29	Vosko GmbH & Co. KG	Verdunstungskühlwanlage KondensatorEVAPCO auf dem Absorber MKO003011 13152-8-341758-A und -B	keine	5	Ostbevern	Vosko-Allee	1
30	Westfälische Fleischwarenfabrik Stockmeyer GmbH	Verdunstungskühlwanlage Autoklav Kühlurm 18473-3093C VXTN 310 R	keine	5	Sassenberg	Stockmeyer-Straße	1
31	Westfälische Fleischwarenfabrik Stockmeyer GmbH	Verdunstungskühlwanlage Kühlurm 1 BT Ost 18473-54337 5x18-8R47T	keine	5	Sassenberg	Stockmeyer-Straße	1
32	Westfälische Fleischwarenfabrik Stockmeyer GmbH	Verdunstungskühlwanlage Kühlurm 1 BT West 18473-52224 ATC 979 B	keine	5	Sassenberg	Stockmeyer-Straße	1
33	Westfälische Fleischwarenfabrik Stockmeyer GmbH	Verdunstungskühlwanlage Kühlurm 2 BT Ost 18473-ATC 485P	keine	5	Sassenberg	Stockmeyer-Straße	1
34	Westfälische Fleischwarenfabrik Stockmeyer GmbH	Verdunstungskühlwanlage Kühlurm 2 BT West 18473-20110 ATC 979 B	keine	5	Sassenberg	Stockmeyer-Straße	1
35	Westfälische Fleischwarenfabrik Stockmeyer GmbH	Verdunstungskühlwanlage Kühlurm 3 BT Ost 18473-LSCB-510	keine	5	Sassenberg	Stockmeyer-Straße	1
36	Westfälische Fleischwarenfabrik Stockmeyer GmbH	Verdunstungskühlwanlage Kühlurm 4 BT Ost 18473-5x18-8R/47T	keine	5	Sassenberg	Stockmeyer-Straße	1
37	Veka AG	Verdunstungskühlwanlage VDK Gebläsekühlurm BA 5 20831-K1+P20	keine	5	Sendenhorst	Dieselstraße	8
38	Veka AG	Verdunstungskühlwanlage Vakuumwasser T2 20843-K1+T1-	keine	5	Sendenhorst	Dieselstraße	8
39	Veka AG	Verdunstungskühlwanlage VDK Kältemaschine 2 BA3 20845-K1+T7	keine	5	Sendenhorst	Dieselstraße	8
40	Veka AG	Verdunstungskühlwanlage VDK Kältemaschine 4 BA 8 20759-Kälteversorgung04	keine	5	Sendenhorst	Dieselstraße	8
41	Veka AG	Verdunstungskühlwanlage VDK ProduktionswasserT3/T4/T7/T8 20844-K1+T3+T4+T7+T8	keine	5	Sendenhorst	Dieselstraße	8
42	Nienaber, Klaus	Verdunstungskühlwanlage 19114-EWK 630/09	keine	5	Wadersloh	Beckumer Straße	25

43	Miele & Cie. KG	Verdunstungskühlanlage Gohl VK2/52/6 10802-4/10373/95	keine	5	Warendorf	Mielestraße	1
----	-----------------	---	-------	---	-----------	-------------	---